

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/18756/14/04/03
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 03-04-2014

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zlecniodawca:
Sylvia Culicka
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź

Rzecznawca:
Andrzej Sikorski
DELTA Sp. z o.o.

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy	Wycena wartości pojazdu
Kod ekspertyzy	PKOL(W)-OWPO(S), WP
Nr zlecenia DEKRA	PKOL(W)/LODZ/18756/14/04/03
Data zlecenia	03-04-2014
Zlecniodawca	Sylvia Culicka PKO Leasing SA Al. Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź
Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Producent	SKODA
Model	Octavia II Kombi 05-09
Typ/wersja	Octavia Scout 2.0 TDI DPF
Nr rejestracyjny	SK4441L
VIN	TMBKE61Z488013339
Data oględzin	2014-04-07
Miejsce oględzin	ŁÓDZKIE, 91-364 Łódź, Lawendowa, ul. Zgierska 250/252

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹ **61 500 zł**

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0068946
Producent	SKODA
Model	Octavia II Kombi 05-09
Typ/wersja	Octavia Scout 2.0 TDI DPF
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1530
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2190
Rozstaw osi 1/2	2578
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KOX
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	140/103
Skrzynia biegów	M 6-biegowa
Nr rejestracyjny	SK4441L
VIN	TMBKE61Z488013339
Data 1. rejestracji	11-01-2008
Data nast. bad. techn.	22-07-2014
Rok produkcji	2007
Stan licznika [km]	114 327 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Michelin, PRIMACY HP	225/50 R17 94Y	3,0 mm
	lewe	Michelin, PRIMACY HP	225/50 R17 94Y	3,0 mm
tylna	prawe	Nokian, WR	225/50 R17 98V XL	3,5 mm
	lewe	Nokian, WR	225/50 R17 98V XL	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe

- | | |
|--|--|
| 1. 4/5 zagłówki | 38. Mech. regulacja położenia kierownicy |
| 2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 39. Osłona pod silnikiem |
| 3. ACS - system pokolizyjny | 40. Oznaczenie numeru VIN na wszystkich szybach |
| 4. ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania | 41. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód |
| 5. Airbag 6 sztuk | 42. Pokrowiec na narty |
| 6. Aktywne zagłówki - przód | 43. Popielniczka z przodu |
| 7. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył | 44. Przedni podłokietnik z chłodzonym schowkiem |
| 8. Dźwignia zmiany biegów i hamulca ręcznego w skórze | 45. Radio Skoda Auto Stream CD/MP3 + AUX IN |
| 9. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania | 46. Relingi dachowe |
| 10. EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego | 47. Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana |
| 11. ESP - system stabilizacji toru jazdy | 48. Schowek na okulary |
| 12. El. podnoszenie szyb, przód i tył | 49. Schowek po stronie pasażera zamykany, oświetlony, chłodzony |
| 13. Felgi aluminiowe 17 PROTEUS z ogumieniem 225/50 | 50. Schowek pod fotelem pasażera |
| 14. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości | 51. Schowek w górnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany |
| 15. Fotele przednie z regulacją lędźwiową | 52. Schowki w obudowie foteli przednich |
| 16. Funkcja oświetlenia Coming Home/Leaving Home | 53. Siatki zabezpieczające bagaż - 2 sztuki |
| 17. Funkcja oświetlenia Tunnel Light | 54. Sportowe pedały |
| 18. Gniazdo 12V w bagażniku | 55. Spryskiwacze lamp przednich |
| 19. HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania | 56. Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy |
| 20. Immobilizer | 57. Szyby barwione |
| 21. Instalacja radiowa + 8 głośników | 58. Tapicerka materiałowa Scout |
| 22. Kierownica skórzana | 59. Tempomat |
| 23. Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewn. | 60. Termometr zewnętrzny |
| 24. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 61. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 25. Klamki wewnętrzne chromowane | 62. Tylne podłokietnik ze schowkiem |
| 26. Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna - Climatronic | 63. Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach |
| 27. Komputer pokładowy | 64. Uchwyty na butelki w drzwiach przednich |
| 28. Koło zapasowe pełnowymiarowe | 65. Uchwyty na kubki z przodu |
| 29. Lakier uni | 66. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 30. Lampki do czytania - przód | 67. Wycieraczka szyby tylnej |
| 31. Listwy boczne | 68. Wyłącznik poduszki powietrznej |
| 32. Listwy progowe z logo Scout | 69. Wyświetlacz Maxi-DOT |
| 33. Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia | 70. Zamek centralny z pilotem |
| 34. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane | 71. Zapalniczka |
| 35. Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi | 72. Zderzaki przedni i tylny typu offroad |
| 36. Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową+czujnik deszczu | 73. Światła przeciwmgielne |
| 37. MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Alarm z f. dozoru wnętrza | 114 zł |
| 2. Lakier metalik | 203 zł |

3. SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia 65 zł

Wyposażenie dodatkowe

1. Fotoradar Ramet AD9 C 40 000 zł

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)¹ 27 561 zł

Korekty

Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **1 081 zł**

Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 28 642 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia **40 382 zł**

Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 69 024 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **-776 zł**

Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 68 248 zł

Inne

Wcześniejsze naprawy (-3,00%) -877 zł

Uszkodzenia, braki w wyposażeniu (wartość szacunkowa) (-14,00%) -4 094 zł

Legalizacja fotoradaru nieaktualna (-1,95%) -570 zł

Długotrwały postój pojazdu (-4,00%) -1 170 zł

Łącznie inne **-6 711 zł**

Wartość pojazdu po korektach innych 61 536 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu w dniu 09-04-2014 wynosi:

61 500 zł (netto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2014 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4

Data: 09-04-2014

Rzecznawca DEKRA:

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar	Przedział grubości powłoki lakierowej		Uwagi
						od	do	
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej				186	236	
Pok. kom. bagaż./d. tyłu						214	247	
Drzwi	przed. l.	ślady korozji						
Drzwi	przed. p.	wgniecenie	głębokie	w części tylnej				
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie						
Drzwi	tyln. p.	wgniecenie	głębokie	w części przedniej				
Błotnik	przed. l.							niepolakierowany
Błotnik	przed. p.	wgniecenie	głębokie	w części tylnej				listwa zarysowana ostro
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie						listwa zarysowana
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie						listwa zarysowana ostro
Próg	lew.	ślady korozji		w części środkowej				oraz tylnej

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie					
Zderzak	tyln.	zarysowanie					
Lusterko zew.	lew.	pęknięcie					brak lustra
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie					
Szyba	czołow.	ubytek materiału		w części środkowej			odprysk
Nadkole antykorozyjne	przed. l.	brak					
Czujnik parkowania	przed. l.	brak					
Lampa zespolona	tyln. l.	zarysowanie					

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Tarcza koła	przed. l.						łuszczenie warstwy zewnętrznej
Tarcza koła	przed. p.						łuszczenie warstwy zewnętrznej
Tarcza koła	tyln. l.						łuszczenie warstwy zewnętrznej
Tarcza koła	tyln. p.						łuszczenie warstwy zewnętrznej

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej: bez numeru. Ostatni przegląd odnotowano w dn. 26-07-2010 przy stanie licznika 75645 km.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.
- inne:
jeden klucz.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
jazdę próbną przeprowadzono po placu wystawowym.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Określenie wartości poj. podane w ekspertyzie ma charakter oszacowania z uwzględnieniem korekt: daty pierwszej rejestracji, wyposażenia, przebiegu, stanu utrzymania i dbałości o poj., wcześniej wykonanych napraw powypadkowych i eksploatacyjnych, szczególnego charakteru eksploatacji, ważność dopuszczenia do ruchu, liczba właścicieli, jak również serwisowania poj., stanu ogumienia oraz ewentualnych uszkodzeń lub kompletności dokumentacji serwisowo-gwarancyjnej), bez konfrontacji z aktualną sytuacją rynkową.

Tak

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

1. Pojazd zarejestrowany jako specjalny.
2. Pojazd wyposażony w fotoradar RAMET AD9C, nr fabryczny 07/0259, rok produkcji 2007 (producent Czechy).
3. Wykaz elementów fotoradaru AD9C:
 - a) walizka
 - kamera JAI CV_M4, obiektyw Sigma 28-70 mm, nr fabr. 07/0299.
 - tablet PC Fujitsu Siemens Stylistic i ładowarka.
 - nośnik pamięci 512 MB.
 - filtr polaryzacyjny M67.
 - filtr pryzmatyczny M67.
 - ładowarka.
 - b) elementy zabudowane w pojeździe:
 - głowica radarowa przód, nr fabr. 06/0403.
 - głowica radarowa tył.
 - komputer sterujący, nr fabr. 07/0259.
 - przetwornica lampy błyskowej.
 - akumulator.
4. Brak możliwości sprawdzenia poprawności działania fotoradaru.
5. Obecnie wartość nowego fotoradaru Ramet AD9 C - wg oświadczenie Przedstawiciela firmy P.W. Rameb, 32-296 Sosnowiec, ul. Wopistów 16 b - wynosi ok. 150 tys. netto.
6. Data ważności legalizacji fotoradaru do 31.03.2013. Koszt legalizacji ok. 700 brutto - wg Przedstawiciela firmy Voltik z Łasku, ul. 9 Maja 32/36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.




Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.



Fot. 62.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.



Fot. 64.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.




Fot. 66.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.



Fot. 68.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 09.09.2008

Przebieg km: 24500

Zostały wykonane:	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej wskazany do zmiennego okresu obrotowego OGI	☒	☐
Przebieg okresowy	☒	☐
Pomocno		
Co 30 000 km	☒	☐
Co 60 000 km	☐	☒
Co 90 000 km	☐	☒
Wymiana świec zapłonowych	☐	☒
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
Wymiana filtra paliwa	☒	☐
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

Przebieg wykonany: CASPERA SIX

Przebieg km: 54500

Data: wg wskazań

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskazań okresów międzyobrotowych)

Fot. 69.

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 26.07.2008

Przebieg km: 75045

Zostały wykonane:	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej wskazany do zmiennego okresu obrotowego OGI	☒	☐
Przebieg okresowy	☐	☒
Pomocno		
Co 30 000 km	☒	☐
Co 60 000 km	☐	☒
Co 90 000 km	☐	☒
Wymiana świec zapłonowych	☐	☒
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☒
Wymiana filtra paliwa	☒	☐
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

Przebieg wykonany: Mobil 5W/30 ESP

Przebieg km: 444 wskazań

Data: 07.2008

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskazań okresów międzyobrotowych)

Fot. 70.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

Radarowy miernik prędkości AD9 C nr fabr. 07/0259 z kamerą czarno - białą, zabudowany w samochodzie marki Skoda OCTAVIA Scout nr rej. SK 4441L

ZDAJĄCY:
 STACJA MIEJSKA
 w Czerwionce-Leszczynach
 woj. śląskie
 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 ul. Dr Rostka 7 tel 32 4311 928
 NIP 642-000-07-28

ODBIERAJĄCY:
 RAMEB-E. Blachowicz, R. Lamcz.
 Spółka Jawna
 41-200 Sosnowiec, ul. Mierostawskiego
 NIP: PL 644-32-15-412 tel/fax 032 200 00 00

Wykaz elementów fotoradaru AD9C

Nazwa pozycji	Ilość szt.	Nr fabryczny
---------------	------------	--------------

Fot. 71.


Wykaz elementów fotoradaru AD9C

Nazwa pozycji	Ilość szt.	Nr fabryczny
WYPOSAŻONA WALIZKA AD9C		
Kamera AJ CV_M4+; cz-b; obiekt. SIGMA 28-70mm, Ø 67	1	07/0299
Tablet PC + ładowarka	1	
Nośnik pamięci 512 MB	1	
Filtr polaryzacyjny M67	1	
Filtr pryzmatyczny M67	1	
Ładowarka	1	07/0056
Pędzelek do czyszczenia optyki	1	
Klucz imbus „8”	1	
Świadectwo Legalizacji	1	
Instr. obsl. AD9, Archiv 4.1	1	
Walizka AD9 C	1	
ELEMENTY ZABUDOWANE W POJEŹDZIE		
Głowica radarowa	1	06/0403
Komputer sterujący	1	07/0259
Przetwornica lampy błyskowej	1	0139/07
Lampa błyskowa	3	1252/06
Akumulator	1	


Przekazano dn. 10.07.2010 Stan licznika zdjęć:

Fot. 72.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.



Fot. 74.

Arkusz kontrolny

Producent
Model
 Typ
 Nr rejestracyjny
 VIN

SKODA
Octavia II Kombi 05-09
 Octavia Scout 2.0 TDI DPF
 SK4441L
 TMBKE61Z488013339

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2006)	23 984 zł
Notowanie (2007)	27 561 zł
Notowanie (2008)	30 163 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	11-01-2008
Data wyceny	09-04-2014
Okres eksploatacji [lata]	6,33
Korekta 1. rejestracji	1 081 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	28 642 zł

Wypożyczenie dodatkowe

Lp.	Opis pozycji	Wartość wyposażenia w stanie nowym	Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji	% wartości obiektu	
1	2	3	4	5	6
1	Fotoradar Ramet AD9 C		40 000 zł		

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia	40 382 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	69 024 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	-776 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	68 248 zł

Inne

Łącznie inne	-6 711,07 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	61 536 zł

Wartość rynkowa pojazdu 61 500 zł (netto/sprzedaż)¹