

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/53815/13/11/06
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 06-11-2013

DEKRA Polska - Centrala
 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
 tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zlecniodawca:
 Sylwia Culicka
 PKO Leasing SA

Rzecznawca:
mgr Wojciech Kaźmierczak
 DELTA Sp. z o.o.

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy	Wycena wartości pojazdu
Kod ekspertyzy	PKOL(W)-OWPO(S), WP
Nr zlecenia DEKRA	PKOL(W)/LODZ/53815/13/11/06
Data zlecenia	06-11-2013
Zlecniodawca	Sylwia Culicka PKO Leasing SA
Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Producent	TOYOTA
Model	Avensis Kombi 06-09
Typ/wersja	Avensis 2.0 D-4D Sol
Nr rejestracyjny	NO7319A
VIN	SB1ED56L00E097300
Data oględzin	2013-11-07
Miejsce oględzin	ŁÓDZKIE, 92-517 Łódź, Gorkiego Maksyma od 89 do 107, ul. Zgierska 250/252

Zestawienie wyników

Wartość obiektu brutto (sprzedaż)¹ **29 700 zł**

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0063021
Producent	TOYOTA
Model	Avensis Kombi 06-09
Typ/wersja	Avensis 2.0 D-4D Sol
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1525
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1970
Rozstaw osi 1/2	2700
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KOX
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	126/93
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	NO7319A
VIN	SB1ED56L00E097300
Data 1. rejestracji	12-11-2008
Data nast. bad. techn.	04-11-2013
Rok produkcji	2008
Stan licznika [km]	162 806 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Michelin, PILOT PRIMACY	205/55 R16 91W	50 %
	lewe	Michelin, PILOT PRIMACY	205/55 R16 91W	50 %
tylna	prawe	Michelin, PILOT PRIMACY	205/55 R16 91W	50 %
	lewe	Michelin, PILOT PRIMACY	205/55 R16 91W	50 %
	zapas	BFGoodrich,	125/70 R17	10 %

Wypożyczenie standardowe

- | | |
|--|---|
| 1. 4/5 zagłówki | 18. Lusterka boczne ogrzewane |
| 2. ABS | 19. Lusterka boczne regulowane elektrycznie |
| 3. Airbag 6 sztuk | 20. Lusterka boczne składane elektrycznie |
| 4. Airbag kolan kierowcy | 21. Obrotomierz |
| 5. BA - system wspomagania hamowania | 22. Podłokietnik przedni |
| 6. Czujnik deszczu i zmierzchu (aut. włączane światła i wycieraczki) | 23. Podłokietnik tylny |
| 7. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 24. Przyciemniające się lusterko wsteczne |
| 8. El. podnoszenie szyb, przód i tył | 25. Radio CD z MP3 |
| 9. Felgi alu. 16 z ogumieniem 205/55 | 26. Szyby barwione |
| 10. Instalacja radiowa + 8 głośników | 27. Szyby tylne przyciemniane |
| 11. Kierownica skórzana | 28. TRC - system kontroli trakcji |
| 12. Kierownica ze sterowaniem radia | 29. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 13. Klamki w kolorze nadwozia | 30. VSC - system stabilizacji toru jazdy |
| 14. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 31. Zamek centralny z pilotem |
| 15. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | 32. Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia |
| 16. Komputer pokładowy | 33. Światła przeciwmgielne |
| 17. Lakier uni | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|-------------------------|--------|
| 1. Lakier metalik | 380 zł |
|-------------------------|--------|

Wypożyczenie dodatkowe

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Alarm | 200 zł |
| 2. Relingi dachowe | 110 zł |
| 3. Zestaw głośnomówiący Nokia | 40 zł |

Wartość bazowa pojazdu

- | | |
|--|-----------|
| Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/sprzedaż) ¹ | 33 500 zł |
|--|-----------|

KorektyPierwsza rejestracja

- | | |
|--|-----------------|
| Korekta 1. rejestracji | 1 426 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji | 34 926 zł |

Przebieg

- | | |
|---|------------------|
| Korekta przebiegu | -1 810 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie przebiegu | 33 116 zł |

Wypożyczenie

- | | |
|---|---------------|
| Korekta wyposażenia | 730 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia | 33 846 zł |

Inne

Ważność badania technicznego (-0,40%)	-132 zł
Stan dbałości o pojazd (-2,00%)	-662 zł
Wcześniejsze naprawy (-10,00%)	-3 312 zł
Łącznie inne	-4 106 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	29 740 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu w dniu 08-11-2013 wynosi:

29 700 zł (brutto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2013 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Data: 08-11-2013

Rzecznik DEKRA:

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	punktowe				
Drzwi	przed. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	pojedyncze	na krawędzi			w części środkowej drobne zarysowanie,

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Szyba	czołow.						po wymianie,
Zderzak	tyln.						listwa ozdobna prawa zarysowanie,

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

W dniu oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

Ostatni wpis dnia 03-12-2012 przy przebiegu 135 635 km.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Określenie wartości poj. podane w ekspertyzie ma charakter oszacowania z uwzględnieniem korekt: daty pierwszej rejestracji, wyposażenia, przebiegu, stanu utrzymania i dbałości o poj., wcześniej wykonanych napraw powypadkowych i eksploatacyjnych, szczególnego charakteru eksploatacji, ważność dopuszczenia do ruchu, liczba właścicieli, jak również serwisowania poj., stanu ogumienia oraz ewentualnych uszkodzeń lub kompletności dokumentacji serwisowo-gwarancyjnej), bez konfrontacji z aktualną sytuacją rynkową.

Tak

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

W dniu oględzin wykonano jazdę próbną na placu. Praca silnika, układów: napędowego, kierowniczego, hamulcowego i jezdnego bez uwag.

Grubość powłoki lakierowej na elementach nadwozia:

- błotnik przedni lewy - grubość powłoki lakierowej od 65 um do 80 um,
- drzwi przednie lewe - grubość powłoki lakierowej od 150 um do 170 um,
- drzwi tylne lewe - grubość powłoki lakierowej od 95 um do 100 um,
- błotnik tylny lewy - grubość powłoki lakierowej od 150 um do 255 um,
- pokrywa bagażnika - grubość powłoki lakierowej od 100 um do 125 um,
- dach - grubość powłoki lakierowej od 95 um do 100 um,
- błotnik tylny prawy - grubość powłoki lakierowej od 95 um do 110 um,
- drzwi tylne prawe - grubość powłoki lakierowej od 80 um do 95 um,
- drzwi przednie prawe - grubość powłoki lakierowej od 95 um do 205 um,
- błotnik przedni prawy - grubość powłoki lakierowej od 180 um do 1110 um,
- pokrywa komory silnika - grubość powłoki lakierowej od 155 um do 185 um,

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.




Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.




Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27.




Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Protokół montażu akcesoriów

Nazwa wyposażenia dodatkowego	AUDIOALARM LOGIC RDA
Numer części	600AAL-LOGIC-RDA
Data zamontowania	29.10.2008
Przebieg samochodu	51KM
Nazwa stacji / kod	046 KNECHLER

Nazwa wyposażenia dodatkowego	ZESTAW GŁOSNOMOWIACY
Numer części	NOKIA CKASH
Data zamontowania	29.10.2008
Przebieg samochodu	51KM
Nazwa stacji / kod	046 KNECHLER

Nazwa wyposażenia dodatkowego	
Numer części	
Data zamontowania	
Przebieg samochodu	
Nazwa stacji / kod	

Wymiana licznika przebiegu kilometrów

Data założenia	
Przebieg w chwili założenia	
Nazwa ASO / kod	

Fot. 31.



Fot. 32.

Arkusz kontrolny

Producent	TOYOTA
Model	Avensis Kombi 06-09
Typ	Avensis 2.0 D-4D Sol
Nr rejestracyjny	NO7319A
VIN	SB1ED56L00E097300

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2007)	30 000 zł
Notowanie (2008)	33 500 zł
Notowanie (2009)	37 900 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	12-11-2008
Data wyceny	08-11-2013
Okres eksploatacji [lata]	5,08
Korekta 1. rejestracji	1 426 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	34 926 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	128 400,00
Różnica przebiegu	-34 406,00
Wartość korekty	-1 810 zł
Korekta przebiegu	-1 810 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	33 116 zł

Wypożyczenie dodatkowe

Lp.	Opis pozycji	Wartość wyposażenia w stanie nowym	Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji	% wartości obiektu	
1	2	3	4	5	6
1	Alarm		200 zł		
2	Relingi dachowe		110 zł		
3	Zestaw głośnomówiący Nokia		40 zł		

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia	730 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	33 846 zł

Inne

Łącznie inne	-4 106,39 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	29 740 zł

Wartość rynkowa pojazdu 29 700 zł (brutto/sprzedaż)¹